

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 862 **Kategorie:** Querungsdefizit - hoher baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Pentenrieder Straße/Neue Gautinger Straße	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Krailling, Krailling	Gemeinde Krailling	> 4.000	100

Mangel/Problem
fehlende Querungshilfe



Maßnahme
Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel) zur Querung der Pentenrieder Straße

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	8	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
		30.000

Bemerkungen
Die Lage der Querungshilfe ist so zu wählen, dass alle Relationen des Radverkehrs berücksichtigt werden. Die Verlängerung des bestehenden Angebots nördlich bzw. südlich der Pentenrieder Straße zur Schaffung eines durchgängigen Angebotes für den Radverkehr ist zu prüfen. In Zusammenhang mit Maßnahme 863 und 2019.


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 863 **Kategorie:** Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Neue Gautinger Straße	Grenze Landkreis Starnberg	Pentenrieder Straße	1.682

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Krailling, Krailling	Gemeinde Krailling	> 4.000	100

Mangel/Problem
 fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Verkehrsstärken



Maßnahme
 Neubau einer baulichen Radverkehrsanlage > 2,50 m

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	3	Punkte
	Gesamt	9	Punkte

Grobkostenschätzung
 ca. netto EURO 505.000

Bemerkungen
 In Zusammenhang mit Maßnahme 2019. Die Maßnahme ist auf der Gemarkung der Stadt Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) fortzuführen.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 519 **Kategorie:** Beschilderungsmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Argelsrieder Straße/Argelsrieder Feld	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Weßling, Oberpfaffenhofen	Gemeinde Weßling	< 4.000	50

Mangel/Problem
 ungesicherte Querung im Verlauf des gemeinsamen Geh- und Radweges, diese wird an der Querungsstelle ausgesetzt und anschließend weitergeführt



Maßnahme
 Anlage einer Querungshilfe über die Querungsstellen, Entfernen des Zusatzzeichens StVO 1012-31

Priorisierung
 Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung
 ca. netto EURO 30.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 1010 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Taubenhüller-Weg	Hausener Straße	STA 3	1.752

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Oberbrunn / Starnberg, Hanfeld	StBa WM	> 4.000	100

Mangel/Problem
schlammige Oberfläche



Maßnahme
Oberfläche asphaltieren

Priorisierung			
Netzbedeutung		3	Punkte
Verkehrssicherheit		3	Punkte
Maßnahme		1	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	
ca. netto EURO	175.000

Bemerkungen
Die Geschwindigkeit und der DTV geben die Kennwerte der STA 3 wieder. Diese alternative Radverkehrsverbindung dient dem Ersatz der fehlenden Radverkehrsinfrastruktur im Zuge der STA 3 bzw. der St 2069 und ist entsprechend attraktiv (Alltagstauglichkeit) auszubauen.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 1056 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Wirtschaftswege	Abzweig Hadorfer Str. (Unering)	STA 3 (Hadorf) bzw. Mamhofer Weg (Oberbrunn)	6.375

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Seefeld, Unering / Starnberg, Hadorf / Starnberg, Hanfeld / Gauting, Oberbrunn	StBa WM	> 4.000	100

Mangel/Problem
 unebener, geschotterter Belag; z.T. mit Grasbewuchs



Maßnahme
 Oberfläche asphaltieren

Priorisierung			
	Netzbedeutung	2	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	1	Punkte
	Gesamt	6	Punkte

Grobkostenschätzung	
	ca. netto EURO 638.000

Bemerkungen
 Die Geschwindigkeit und der DTV geben die Kennwerte der STA 3 wieder. Die Alternativroute für den Radverkehr nach dem Bau der Westumfahrung Starnberg ist entsprechend attraktiv auszubauen (Alltagstauglichkeit).


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2000 **Kategorie:** Netzlücke - Markierungsmaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Kraillinger Str. / Gautinger Str. (St 2063)	Fleckhamer Str.	Am Fehlbach	1.451

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	10.300	50

Mangel/Problem
unzureichendes Angebot für den Radverkehr



Maßnahme
Aufhebung der Benutzungspflicht des östlichen, zu schmalen gemeinsamen Geh- und Radweges; Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums) prüfen; Prüfung der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Priorisierung			
Netzbedeutung		3	Punkte
Verkehrssicherheit		2	Punkte
Maßnahme		2	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO
	29.000

Bemerkungen


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2007 **Kategorie:** Netzlücke - Markierungsmaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Bahnhofstraße (St 2349)/Starnberger Straße (St 2063)	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	13.900	50

Mangel/Problem
 fehlendes Angebot für den Radverkehr am signalisierten Knotenpunkt



Maßnahme
 Markierung von Aufstellflächen für den Radverkehr am Knoten

Priorisierung			
Netzbedeutung		3	Punkte
Verkehrssicherheit		3	Punkte
Maßnahme		2	Punkte
Gesamt		8	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
		6.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2008 **Kategorie:** unzureichende Breite

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Bahnhofplatz	Bahnhofplatz	Pippinplatz	187

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Gemeinde Gauting		50

Mangel/Problem
zu schmaler Radweg mit Benutzungspflicht



Maßnahme
Benutzungspflicht am Bahnhofplatz aufheben, Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit prüfen

Priorisierung

Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung

ca. netto EURO 100

Bemerkungen
Aktuell Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes; dabei sind die Belange des Radverkehrs zu berücksichtigen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2009 **Kategorie:** unzureichende Breite

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Pippinplatz	-	-	87

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Gemeinde Gauting		30

Mangel/Problem
zu schmaler Radweg mit Benutzungspflicht



Maßnahme
Benutzungspflicht aufheben

Priorisierung
Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung
ca. netto EURO 100

Bemerkungen
Aktuell Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes; dabei sind die Belange des Radverkehrs zu berücksichtigen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2011 **Kategorie:** Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Germeringer Straße/Birkenstraße	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Gemeinde Gauting	7.000	100

Mangel/Problem
 ungesichertes Ende/ungesicherter Anfang eines gemeinsamen Geh- und Radweges



Maßnahme
 bestehendes Angebot weiterführen oder Anlage einer Querungshilfe auf den Geh- und Radweg und Sicherung der Ausleitung vom Geh- und Radweg auf die Fahrbahn

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	8	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
		50.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2016 **Kategorie:** Netzlücke - Markierungsmaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Hauptstraße/Gautinger Straße (St 2349)	Ortschild Unterbrunn	Ortschild Unterbrunn	734

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Unterbrunn	StBa WM	9.400	50

Mangel/Problem
 fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Kfz-Verkehrsstärken



Maßnahme
 Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums)

Priorisierung			
Netzbedeutung		3	Punkte
Verkehrssicherheit		2	Punkte
Maßnahme		2	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO
	15.000

Bemerkungen


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2017 **Kategorie:** Querungsdefizit - mittlerer baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Gautinger Straße (St 2349), Abzw. Am Rain	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Unterbrunn	StBa WM	7.000	100

Mangel/Problem
ungesichertes Ende eines gemeinsamen Geh- und Radweges



Maßnahme
Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel, mittlerer Aufwand)

Priorisierung			
Netzbedeutung		2	Punkte
Verkehrssicherheit		3	Punkte
Maßnahme		2	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
		30.000

Bemerkungen


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2019 **Kategorie:** Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Germeringer Straße	Kreisverkehr	Pentenrieder Straße	1.894

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Krailling, Krailling / Gauting, Gauting	Gemeinde Krailling / Gemeinde Gauting	7.000	60

Mangel/Problem
 fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Verkehrsstärken



Maßnahme
 Anlage eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	3	Punkte
	Gesamt	9	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	568.000
---------------------	----------------	---------

Bemerkungen
 In Zusammenhang mit Maßnahme 862 und 863

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2020 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Waldweg	Friedrichshafener Straße	Hauptstraße	2.172

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Unterbrunn / Krailling, Frohnloh	StBa WM	> 4000	100

Mangel/Problem
unebener Belag



Maßnahme
Oberfläche asphaltieren

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	1	Punkte
	Gesamt	7	Punkte

Grobkostenschätzung	
	ca. netto EURO 217.000

Bemerkungen
Die Geschwindigkeit und der DTV geben die Kennwerte der St 2069 wieder. Diese alternative Radverkehrsverbindung dient dem Ersatz der fehlenden Radverkehrsinfrastruktur im Zuge St 2069 und ist entsprechend attraktiv (Alltagstauglichkeit) auszubauen. Die Maßnahme ist im Rahmen der Planung des neuen Gewerbegebiets (Sonderflughafen) zu berücksichtigen.


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2021 **Kategorie:** besondere Gefahrenstelle

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Grubmühlerfeldstraße	Hausnummer 113	Grubmühl	560

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Gemeinde Gauting		

Mangel/Problem
 ungesicherter Absperrpfosten an beiden Enden des Abschnittes der Grubmühlerfeldstraße



Maßnahme
 Sicherung der Absperrpfosten

Priorisierung
 Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung
 ca. netto EURO 1.000

Bemerkungen
 Der Poller dient der Einhaltung des Durchfahrverbotes für den Kfz-Verkehr. Zur Sicherung des Radverkehrs sind folgende Maßnahmen zu realisieren: Poller mit auffälligen farblichen Markierungen versehen, frühzeitige Warnhinweise/Warnmarkierungen.


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2023 **Kategorie:** Beschilderungsmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Römerstraße	Parkstraße	Bahnweg	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Gemeinde Gauting		30

Mangel/Problem
 Beschilderung StVO Zeichen 357 "Sackgasse" falsch



Maßnahme
 Austauschen des StVO Zeichens 357 "Sackgasse" gegen das StVO Zeichen 357-50 "Für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse"

Priorisierung
 Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung
 ca. netto EURO 100

Bemerkungen
 Steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 2024


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2024 **Kategorie:** Beschilderungsmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Römerstraße	Ammerseestraße	Bahnweg	141

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Gemeinde Gauting	< 4.000	30

Mangel/Problem
 Einbahnstraße, Beschilderung StVO Zeichen 267 "Verbot der Einfahrt" wird von Radfahrern missachtet; unebener Belag; schlechte Sicht



Maßnahme
 Öffnung der Einbahnstraße für den Radverkehr in beide Richtungen; Erneuern des Belags; Zurückschneiden des Bewuchses

Priorisierung
 Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung
 ca. netto EURO 500

Bemerkungen
 Die Kosten der Maßnahme (Belag und Bewuchs) sind nicht ausgewiesen, da diese den Kosten des laufenden Haushaltes zuzuordnen sind. Einer Öffnung der Einbahnstr. steht aus fachlicher Sicht nichts entgegen. Bei erneuter begründeter Ablehnung der Öffnung der Einbahnstr. muss das Netz neu abgestimmt und anschließend verlegt werden (z.B. in die Parkstr.).


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2029 **Kategorie:** Netzlücke - Markierungsmaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Ammerseestraße (St 2349)	Andechsstr.	Römerstraße	1.118

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	13.900	50

Mangel/Problem
 fehlende Furtmarkierungen im Zuge des gemeinsamen Geh- und Radweges; fehlendes Angebot für den Radverkehr



Maßnahme
 Aufhebung der linksseitigen Benutzungspflicht; Markierung eines Schutzstreifens (einseitig, inkl. Neuordnung des Straßenraums) in Fahrtrichtung Westen; Markierung von Furten an allen Einmündungen/Zufahrten

Priorisierung			
Netzbedeutung		2	Punkte
Verkehrssicherheit		3	Punkte
Maßnahme		2	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	
	ca. netto EURO 22.000

Bemerkungen
 Die Umgestaltung des Straßenraumes ist geplant.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2030 **Kategorie:** fehlende/unzureichende Furtmarkierung

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Ammerseestraße (St 2349)/Robert-Koch-Allee	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	13.900	70

Mangel/Problem
fehlende Furtmarkierung



Maßnahme
Markierung einer Furt, geringer Aufwand

Priorisierung
Sofortmaßnahme

Grobkostenschätzung
ca. netto EURO 1.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2035 **Kategorie:** umwegige/unkomfortable Führung

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Ammerseestraße (St 2349), Höhe Hausnummer 32	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	13.900	50

Mangel/Problem
 lange Wartezeiten für linkseinbiegende Radfahrer



Maßnahme
 Anlage einer Mittelinsel (im Zuge der Ammerseestraße) zum Queren linkseinbiegender Radfahrer prüfen (Schleppkurve)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	8	Punkte

Grobkostenschätzung	
	ca. netto EURO 30.000

Bemerkungen
 Umbau Ammerseestraße voraussichtlich 2017


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2038 **Kategorie:** Querungsdefizit - mittlerer baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Hauser Str. (STA 3) / Königswiesen	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Landkreis Starnberg	2.400	30

Mangel/Problem
 ungesichertes Abbiegen i.R. Gauting; schlechte Sichtverhältnisse



Maßnahme
 Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs im Rahmen des Neubaus der Unterführung

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	0	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	5	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
	0	

Bemerkungen
 Umbau voraussichtlich 2019; Die Kosten sind nicht ausgewiesen. Die Möglichkeiten zur Sicherung des Radverkehrs sind im Rahmen von Detailplanungen zu prüfen und abzuwägen.


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2042 **Kategorie:** Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
STA 3	Ortstafel Gauting	Landkreisgrenze	639

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Landkreis Starnberg	8.300	100

Mangel/Problem
 fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Kfz-Verkehrsstärken



Maßnahme
 Neubau einer baulichen Radverkehrsanlage > 2,50 m

Priorisierung			
	Netzbedeutung	2	Punkte
	Verkehrssicherheit	3	Punkte
	Maßnahme	3	Punkte
	Gesamt	8	Punkte

Grobkostenschätzung	
ca. netto EURO	192.000

Bemerkungen
 Planung eines gemeinsamen Geh- und Radweges durch die Landratsämter Starnberg und München (vgl. Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes, 15. Juni 2016).

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2043 **Kategorie:** Querungsdefizit - mittlerer baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
STA 3/Frühlingsstr.	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	Landkreis Starnberg	8.300	50

Mangel/Problem
ungesicherte Querung der STA 3



Maßnahme
Anlage einer Querungshilfe (Mittelsinsel, mittlerer Aufwand)

Priorisierung			
Netzbedeutung	2	Punkte	
Verkehrssicherheit	2	Punkte	
Maßnahme	2	Punkte	
Gesamt	6	Punkte	

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
	30.000	

Bemerkungen
Die Anlage eines straßenbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radweges (Maßnahme 2042) wird auf der südlichen Seite der STA 3 empfohlen.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2044 **Kategorie:** Querungsdefizit - mittlerer baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Münchener Straße (St 2063)/Buchendorfer Straße	-	-	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	10.300	50

Mangel/Problem
 ungesichertes Queren der in der Kurve bevorrechtigten Münchener Straße (St 2063)



Maßnahme
 Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel, mittlerer Aufwand)

Priorisierung			
Netzbedeutung		3	Punkte
Verkehrssicherheit		2	Punkte
Maßnahme		2	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
		30.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2047 **Kategorie:** unzureichende Breite

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Bahnunterführung	Engertstraße	Bahnstraße	

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	DB AG / Gemeinde Gauting / StBa WM	< 4.000	30

Mangel/Problem
 fehlendes Angebot für den Radverkehr durch sehr enge Unterführung mit nur einem Fahrstreifen (StVO-Zeichen 308 "Vorrang vor dem Gegenverkehr" für Fahrzeuge aus Südost, StVO-Zeichen 208 "dem Gegenverkehr Vorrang gewähren" für Fahrzeuge aus Nordwest)



Maßnahme
 Ausbau der Unterführung mit Angebot für den Radverkehr

Priorisierung	
Netzbedeutung	3 Punkte
Verkehrssicherheit	0 Punkte
Maßnahme	0 Punkte
Gesamt	3 Punkte

Grobkostenschätzung
ca. netto EURO 1.000.000

Bemerkungen

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2048 **Kategorie:** Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Strecke entlang der Bahntrasse	Hasenweg	Bahnweg	2.698

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	DB AG	> 4.000	100

Mangel/Problem
unbefestigter Weg, teilweise Trampelpfad



Maßnahme
Neubau einer baulichen Radverkehrsanlage 4,00 m (Radschnellweg)

Priorisierung	
Netzbedeutung	3 Punkte
Verkehrssicherheit	3 Punkte
Maßnahme	3 Punkte
Gesamt	9 Punkte

Grobkostenschätzung
ca. netto EURO 1.349.000

Bemerkungen
Der Weg soll als Bestandteil eines künftigen Radschnellweges ertüchtigt werden.


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2049 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Forstweg entlang Grenze zu Königswiesen	Hauser Straße (STA 3)	Abzweig Hausen	2.585

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting / Gauting, Unterbrunn	Gemeinde Gauting	2.500 bis 4.000	100

Mangel/Problem
teils unebener Forstweg, Schäden durch schwere Fahrzeuge



Maßnahme
Ausbau des bestehenden Weges

Priorisierung			
Netzbedeutung		3	Punkte
Verkehrssicherheit		2	Punkte
Maßnahme		0	Punkte
Gesamt		5	Punkte

Grobkostenschätzung
ca. netto EURO 388.000

Bemerkungen
Der Weg soll als Bestandteil eines künftigen Radschnellweges ertüchtigt werden. Die Geschwindigkeit und der DTV entsprechen den Kennwerten der St 2063.

Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2050 **Kategorie:** Querungsdefizit - mittlerer baulicher Aufwand

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Gautinger Straße (St 2063), Höhe südliche Ortstafel Stockdorf	-	-	

Gemarkung	Baulasträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Gauting	StBa WM	9.400	50

Mangel/Problem
 ungesicherte Querung auf den gegenüberliegenden Geh- und Radweg



Maßnahme
 Anlage einer Querungshilfe (Mittelinsel, mittlerer Aufwand)

Priorisierung			
	Netzbedeutung	3	Punkte
	Verkehrssicherheit	2	Punkte
	Maßnahme	2	Punkte
	Gesamt	7	Punkte

Grobkostenschätzung	ca. netto EURO	
		30.000

Bemerkungen


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2051 **Kategorie:** Netzlücke - Baumaßnahme

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Weßlinger Straße (St 2349)	Ortstafel Unterbrunn	St 2069	974

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Unterbrunn	StBa WM	2.700	100

Mangel/Problem
 Fehlendes Angebot für den Radverkehr bei hohen Geschwindigkeiten und hohen Verkehrsstärken



Maßnahme
 Neubau einer baulichen Radverkehrsanlage > 2,50 m

Priorisierung			
Netzbedeutung		2	Punkte
Verkehrssicherheit		2	Punkte
Maßnahme		3	Punkte
Gesamt		7	Punkte

Grobkostenschätzung	
	ca. netto EURO 292.000

Bemerkungen
 Die Maßnahme befindet sich in der Planung (vgl. Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes, 15. Juni 2016). In Zusammenhang mit Maßnahme 514 als Weiterführung des Radweges i.R. Oberpfaffenhofen.


Maßnahmenkataster Alltagsradoutennetz Landkreis Starnberg

Nr.: 2052 **Kategorie:** Oberflächenmangel

Lage	Von	Bis	Länge [m]
Buchendorfer Straße - Wangener Weg	Leutstettener Weg	Ortstafel Wangen	4.472

Gemarkung	Baulastträger*	DTVw [Kfz/24 h]	V _{zul} [km/h]
Gauting, Buchendorf / Starnberg, Leutstetten / Starnberg, Wangen	Gemeinde Gauting / Stadt Starnberg		Kfz nicht zugelassen

Mangel/Problem
teils unebener, geschotterter Belag



Maßnahme
Erneuern der Oberfläche

Priorisierung			
	Netzbedeutung	0	Punkte
	Verkehrssicherheit	0	Punkte
	Maßnahme	1	Punkte
	Gesamt	1	Punkte

Grobkostenschätzung	
	ca. netto EURO 112.000

Bemerkungen